



3

台74線掉落物通報管理機制

報告單位：交通部公路總局第二區養護工程處員林工務段

中華民國105年11月30日



◆ 目前執行情形：

一、105年度員林段台74線路面清掃及清理工作

1. 契約金額：7,563,436元

2. 承攬廠商：梅花景觀工程有限公司。

3. 履約期限：104年12月01日~105年11月30日。

4. 工作範圍：台74線0k+000~37k+860、台74甲
(0K~1K+800) 高架橋及平面道路，含各
上下匝道(高鐵匝環道)，以及配合甲方轄
區其他路線緊急處理工作。



二、路容清潔與維護：

1. 路面清掃頻率：全線清掃(含匝道)一周1次，分兩天清掃完成。
2. 撿拾作業頻率：全線撿拾一周3天。
3. 緊急應變處理頻率：不定時掉落、散落物撿拾及事故造成散落物或油漬緊急處理。
 - a. 緊急應變處理乙方須於接獲甲方電話或傳真通知後（日間40分鐘，夜間60分鐘），前往處理掉落物，處理完成需電話回報工務段。



b. 交通事故後之緊急處理，配合警察單位處理轄區
道路交通事故現場之清理及路面掉落物之清除，
以降低交通阻塞時間。

三、通報單位：

1. 警廣0800000123
2. 台中市1999
3. 本處交控中心0800001822、04-23716917
4. 本段行控中心0800000183、048-377356
5. 工務段048-382011



四、台74線路容清理及清掃工作(路面清掃情形)



台74線路面清掃照片



五、台74線路容清理及清掃工作(通報緊急處理)


8





六、台74主要掉落物來源：


1. 資源回收車(廢紙、寶特瓶、鐵罐)。
2. 垃圾清運車(一般垃圾)。
3. 砂石車(砂石、土石、礫石)。
4. 小型工程車(施工工具、鋁梯、油漆桶)
5. 用路人匝道路口號誌停等(菸蒂、小型垃圾)





七、工務段巡查發現違規車輛辦理情形：

10



檔 號：
保存年限：
交通部公路總局第二區養護工程處員林工務段 函

地址：51062 彰化縣員林市林厝里員南路20
5號

承辦人：詹素琴
電話：04-8382011分機
傳真：04-8381218
電子信箱：jscjan@thb.gov.tw

受文者：臺中市政府警察局

發文日期：中華民國105年9月29日
發文字號：二工員段字第1050096810號
類別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(台74線東行松竹-太原段)(105L0T0000922_105D2015803-01.jpg)

主旨：有關鐵發資源回收有限公司車輛，車號AAM-301於105年9月23日行經台74線東行22.65K松竹-太原路段，該車輛載資源回收物車體未做好防護網固定作業，影響路容清潔及交通安全，請貴局依權責辦理宣導及取締，請查照。

說明：

- 一、依據本段105年9月23日巡查結果辦理。
- 二、台74線常有環保及資源回收車行駛，且載運車體未做好密封作業，常有掉落物影響交通安全，請派員加強宣導及取締。

正本：臺中市政府警察局
副本：臺中市政府環境保護局、養護課

第1頁，共1頁



檔 號：
保存年限：

臺中市政府警察局 函

地址：40758臺中市西屯區大隆路192號(交通警察大隊)
承辦人：警員 陳柏廷
電話：警用742-2109 自動04-23289285
傳真：警用742-2113 自動04-23289524
電子信箱：s1208@tcpb.gov.tw

受文者：交通部公路總局第二區養護工程處員林工務段

發文日期：中華民國105年10月3日
發文字號：中市警文字第1050073923號
類別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二(1050073923_Attach01.PDF、1050073923_Attach02.JPG)

主旨：有關車號AAM-301車輛在台74線快速公路22.65K路段交通違規一案，請依權責於105年10月12日前 處見復，請查照。

說明：

- 一、依據交通部公路總局第二區養護工程處員林工務段105年9月29日二工員段字第1050096810號函辦理。
- 二、檢附上揭原函(含相片2張)影本1份。
- 三、另台74線快速公路常有環保及資源回收車載運貨物未做好密封，導致貨物掉落影響交通安全部分，請本局轄管分局派員加強稽查、取締，以維交通安全。

正本：本局第五分局
副本：交通部公路總局第二區養護工程處員林工務段、本局第三分局、第四分局、第六分局、豐原分局、霧峰分局、烏日分局、太平分局、交通警察大隊(各中隊、執法組)

電子公文交換戳記
105/10/03 10:50

第1頁，共1頁





1. 違規車輛情形



車號468-RF行經台74線霧峰往中清方向下崇德路交流道
(未將垃圾密封，附掛在外側)



發生時間103.01.15上午9:45~9:55



1. 違規車輛情形

12





2. 台74線沿線周圍資源回廠設置位置

廢棄物清理有限公司 台中市 資源回收 資源回收及再生 環境保護



有限公司 台中市 資源回收 資源回收及再生 環境保護



順棋環保有限公司地圖



鼎鉅專業拆除回收買賣地圖





2. 台74線沿線周圍資源回廠設置位置





2. 台74線沿線周圍資源回廠設置位置





八. 台74線為臺中市連結國1、國3及高鐵站區重要道路為提供用路人提供一條舒適乾淨安全的快速道路，除了本段持續維護路面清潔，請臺中市政府相關單位配合辦理取締：

1. 針對違規環保車及資源回收車加強取締。
2. 下匝道路段因路口號誌停等，用路人丟棄菸蒂及垃圾。



簡報結束